

# 浙江环资检测科技有限公司

受控编号 HZJC/ZY-XT-007

生效日期 2023-04-18

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江恒嘉轴承有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	浙环职 JP (2024) 第 008 号
用人单位名称	浙江恒嘉轴承有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省衢州市常山县球川镇利川 南路 234 号	联系人	李娟
评价单位	浙江环资检测科技有限公司		
项目编制人	陈阵	项目审核人	周建峰
项目负责人	陈阵	项目签发人	陈武洁
现场调查人员	陈阵, 华莉		
调查时间	2024-05-07	用人单位陪同人	李娟
检查范围	1 号车间、2 号车间、3 号车间、5 号车间、7 号车间		
存在的职业病 危害因素	噪声, 高温		
采样、检测人员	陈阵, 徐斌		
采样、检测时间	2024-05-08	用人单位陪同人	李娟
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 0 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 10 个点、个体 0 个, 其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		

# 浙江环资检测科技有限公司

受控编号 HZJC/ZY-XT-007

生效日期 2023-04-18

报告时间	2024年05月14日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江环资检测科技有限公司

受控编号 HZJC/ZY-XT-007

生效日期 2023-04-18

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

